

Информация о случаях привлечения управляющей организации, должностного лица управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций, за 2016 год.

№ п/п	Дата и номер документа	Контролирующий орган	Причина	Сумма	Меры, принятые для устранения
2016-01	29.01.2016 302/16	ГЖИ	-не произведена в полном объеме очистка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; - не произведена в полном объеме уборка лотковых зон внутридворовых проездов от снежных масс до твердого покрытия; -производится складирование снега в местах посадки зеленых насаждений; - в отдельных местах допускается сдвигание к стенам здания; -не произведен вывоз снега с внутридворовых территорий.	400000	Территория очищена от снега, снег вывезен на стационарный снегоплавильный пункт
2016-02	29.01.2016 305/16	ГЖИ	- не произведена в полном объеме очистка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; - не произведена в полном объеме уборка лотковых зон внутридворовых проездов от снежных масс до твердого покрытия; -производится складирование снега в местах посадки зеленых насаждений; - в отдельных местах допускается сдвигание к стенам здания; -не произведен вывоз снега с внутридворовых территорий.	30 000	Территория очищена от снега, снег вывезен на стационарный снегоплавильный пункт.
2016-03	29.01.2016 306/16	ГЖИ	-Не произведена в полном объеме очистка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; -не произведена в полном объеме уборка лотковых зон внутридворовых проездов от снежных масс до твердого покрытия; -производится складирование снега в местах посадки зеленых насаждений; -в отдельных местах допускается сдвигание к стенам здания; -не произведен вывоз снега с внутридворовых территорий.	30000	Территория очищена от снега, снег вывезен на стационарный снегоплавильный пункт.
2016-04	16.03.2016 881/16	ГЖИ	-В полном объеме не обеспечено технически исправное состояние конструкции кровли над квартирой №504; -не обеспечено надлежащее состояние стен на лестничной площадке, дверных заполнений и оконной фурнитуры; -в полном объеме не обеспечено надлежащее состояние системы отопления в доме; -не устранены повреждения штукатурного слоя; -нарушение ПЭЭП; -не произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия;	40 000	- Обеспечено технически исправное состояние конструкции кровли над квартирой №504; - обеспечено надлежащее состояние стен на лестничной площадке, дверных заполнений и оконной фурнитуры; - обеспечено надлежащее состояние системы отопления в доме; - устранены повреждения штукатурного слоя; - нарушение ПЭЭП; - произведена уборка внутридворовой терри-

			-не произведена антигололедная обработка прилегающей к дому территории.		тории от снега и снежной массы до твердого покрытия; - произведена антигололедная обработка прилегающей к дому территории.
2016-05	25.03.2016 1044/16	ГЖИ	-Не обеспечено исправное состояние лифтового оборудования; -не обеспечено надлежащее санитарное состояние прилегающей к дому территории; -не произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия.	45 000	-Обеспечено исправное состояние лифтового оборудования; -обеспечено надлежащее санитарное состояние прилегающей к дому территории; - произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия.
2016-06	25.03.2016 1036/16	ГЖИ	-В полном объеме не обеспечено технически исправное состояние конструкции кровли над квартирой №504; -не обеспечено надлежащее состояние стен на лестничной площадке, дверных заполнений и оконной фурнитуры; - в полном объеме не обеспечено надлежащее состояние системы отопления в доме; - не устранены повреждения штукатурного слоя; - нарушение ПЭЭП; -не произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; -не произведена антигололедная обработка прилегающей к дому территории.	4 500	-Обеспечено технически исправное состояние конструкции кровли над квартирой №504; - обеспечено надлежащее состояние стен на лестничной площадке, дверных заполнений и оконной фурнитуры; - обеспечено надлежащее состояние системы отопления в доме; - устранены повреждения штукатурного слоя; - нарушение ПЭЭП; - произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; - произведена антигололедная обработка прилегающей к дому территории.
2016-07	25.03.2016 1039/16	ГЖИ	-Допускается локальное разрушение напольного покрытия первого этажа и приквартирного холла	4 000	-Устранены локальное разрушение напольного покрытия первого этажа и приквартирного холла
2016-08	25.03.2016 1043/16	ГЖИ	-Не обеспечено исправное состояние лифтового оборудования; -не обеспечено надлежащее санитарное состояние прилегающей к дому территории; - не произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; - не произведена антигололедная обработка прилегающей к дому территории.	4 500	-Обеспечено исправное состояние лифтового оборудования; -обеспечено надлежащее санитарное состояние прилегающей к дому территории; - произведена уборка внутридворовой территории от снега и снежной массы до твердого покрытия; - произведена антигололедная обработка прилегающей к дому территории.
2016-09	27.04.2016 1551/16	ГЖИ	-Допускается наличие трещин, провалов в отмостке здания; -не устранены местные разрушения фасада здания; -допускается складирование строительного мусора; -допускается нарушение технического состояния отдельных конструкций кровли, имеются разру-	40 000	-Устранены трещины, провалов в отмостке здания; - устранены местные разрушения фасада здания; -территория очищена от строительного мусора; -устранено нарушение

			шения штукатурного слоя отдельных элементов кровли.		технического состояния отдельных конструкций кровли, разрушения штукатурного слоя отдельных элементов кровли.
2016-10	27.04.2016 1553/16	ГЖИ	-Не обеспечено исправное состояние системы мусоропровода	40 000	Замечание устранено
2016-11	27.04.2016 1550/16	ГЖИ	-Допускается наличие трещин, провалов в отмостке здания; -не устранены местные разрушения фасада здания; - допускается складирование строительного мусора; - допускается нарушение технического состояния отдельных конструкций кровли, имеются разрушения штукатурного слоя отдельных элементов кровли.	4 000	-Произведен ремонт трещин, провалов в отмостке здания; - устранены местные разрушения фасада здания; -территория очищена от строительного мусора; - устранено нарушение технического состояния отдельных конструкций кровли, разрушения штукатурного слоя отдельных элементов кровли.
2016-12	27.04.2016 1552/16	ГЖИ	-Не обеспечено исправное состояние системы мусоропровода	4 000	Замечание устранено
2016-13	25.05.2016 2105/16	ГЖИ	Ошибка в табличке с указанием номеров квартир; - допускается локальное отслоение окрасочного слоя стен и потолка; -не обеспечено исправное состояние системы водоотвода кровли; -нарушение правил ПЭЭП.	45 000	-Исправлена ошибка в табличке с указанием номеров квартир; - произведен ремонт стен и потолка; - обеспечено исправное состояние системы водоотвода кровли; -устранено нарушение правил ПЭЭП.
2016-14	25.05.2016 1989/16	ГЖИ	-Ошибка в табличке с указанием номеров квартир; - допускается локальное отслоение окрасочного слоя стен и потолка; -не обеспечено исправное состояние системы водоотвода кровли; -нарушение правил ПЭЭП.	4 500	-Исправлена ошибка в табличке с указанием номеров квартир; - произведен ремонт стен и потолка; - обеспечено исправное состояние системы водоотвода кровли; -устранено нарушение правил ПЭЭП.
2016-15	27.04.2016 1551/16	ГЖИ	-допускается наличие трещин, провалов в отмостке здания; -не устранены местные разрушения фасада здания; -допускается складирование строительного мусора; -допускается нарушение технического состояния отдельных конструкций кровли, имеются разрушения штукатурного слоя отдельных элементов кровли.	40 000	-Устранены трещины, провалов в отмостке здания; - устранены местные разрушения фасада здания; -территория очищена от строительного мусора; -устранено нарушение технического состояния отдельных конструкций кровли, разрушения штукатурного слоя отдельных элементов кровли.
2016-16	10.08.2016 3338/16	ГЖИ	входные двери мусоросборных камер находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, допускается расслоение дверных полотен, имеются локальные дефекты, повреждения петель, автоматическое запирающее устройство (доводчик) не функционирует.	4000	входные двери мусоросборных камер находятся приведены в удовлетворительное техническое состояние, расслоение дверных полотен устранено, локальные дефекты, повреждения петель, автоматическое запирающее устройство (доводчик) приведены в

					рабочее состояние.
2016-17	14.09.2016 3951/16	ГЖИ	<ul style="list-style-type: none"> - мусоропроводы в доме по ул. Адмирала Коновалова, д. 2-4 не работают (заварены); - отсутствует доводчик двери 7й секции; - имеются вытопанные места на газоне у магазина "Сушимаг"; - деформирована облицовочная плитка и участок металлического покрытия выступающей части фасада электрической подстанции у въезда на паркинг; - в секции № 13 отсутствуют инструкции пользования лифтами; - отсутствует освещение 8 и 9 этажей в секции 13 	40 000	<ul style="list-style-type: none"> - доводчик двери 7й секции восстановлен; - газон у магазина "Сушимаг" приведен в надлежащее состояние; - облицовочная плитка и участок металлического покрытия выступающей части фасада электрической подстанции у въезда на паркинг восстановлен; - в секции № 13 размещены инструкции пользования лифтами; - освещение 8 и 9 этажей в секции 13 восстановлено.
2016-18	06.07.2016 2793/16	ГЖИ	разрушения, дефекты плиток порога входа в подъезд № 7 дома 59 по Петергофскому шоссе,	4000	плитка порога входа в подъезд № 7 восстановлены.
2016-19	15.06.2016 2468/16	ГЖИ	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение крепления облицовочной плитки фасада, смещение элементов прижимных планок балконов дома 53 по Петергофскому шоссе; - дефекты и разрушения ступеней лестничных маршей входов на внутривдворовую территорию 	4500	<ul style="list-style-type: none"> - крепления облицовочной плитки фасада дома 53 по Петергофскому шоссе восстановлены; - дефекты и разрушения ступеней лестничных маршей входов на внутривдворовую территорию устранены
2016-20	14.09.2016 3949/16	ГЖИ	<ul style="list-style-type: none"> - мусоропроводы в доме по ул. Адмирала Коновалова, д. 2-4 не работают (заварены); - отсутствует доводчик двери 7й секции; - имеются вытопанные места на газоне у магазина "Сушимаг"; - деформирована облицовочная плитка и участок металлического покрытия выступающей части фасада электрической подстанции у въезда на паркинг; - в секции № 13 отсутствуют инструкции пользования лифтами; - отсутствует освещение 8 и 9 этажей в секции 13 	4000	<ul style="list-style-type: none"> - доводчик двери 7й секции восстановлен; - газон у магазина "Сушимаг" приведен в надлежащее состояние; - облицовочная плитка и участок металлического покрытия выступающей части фасада электрической подстанции у въезда на паркинг восстановлен; - в секции № 13 размещены инструкции пользования лифтами; - освещение 8 и 9 этажей в секции 13 восстановлено.